

Instrukcja instalacji poprawki dla użytkowników AutoMapy 4.0

UWAGA !!!

Niniejsza aktualizacja dotyczy WYŁĄCZNIE urządzeń NavRoad NR430BT, na których został zainstalowany upgrade AutoMapy z wersji 3.x do wersji 4.0 w domyślnym folderze instalacji.

Poprawka usuwa błąd uniemożliwiający uruchomienie AutoMapy przyciskiem **Nawigacja** w głównym menu urządzenia NR430BT.

1. Rozpakuj pobrany plik **navroadmaps.zip**
2. Upewnij się, że na komputerze PC masz zainstalowany program Microsoft ActiveSync
3. Włącz urządzenie NavRoad
4. Podłącz urządzenie do portu USB komputera PC za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB
5. Upewnij się, że w urządzeniu znajduje się karta SD z zainstalowaną AutoMapą 4.0
6. Na komputerze PC wybierz **Mój komputer**
7. W oknie **Mój komputer** wybierz **Urządzenie przenośne**
8. W oknie **Urządzenie przenośne** wybierz folder karty SD – **SDMMC**
9. Skopiuj wypakowany plik **navroadmaps.lnk** na kartę SD przeciągając plik do okna karty **SDMMC**
10. Potwierdź wybierając **Tak** pytanie o zastąpienie istniejącego pliku.