


## Instrukcja instalacji poprawki

### UWAGA !!!


Niniejsza aktualizacja dotyczy WYŁĄCZNIE urządzeń NavRoad NR430BT, na których jest zainstalowany Destinator 6 i został wykonany upgrade AutoMapy z wersji 3.x do 4.0.

Poprawka usuwa błąd uniemożliwiający uruchomienie AutoMapy przyciskiem **Nawigacja** w głównym menu urządzenia NR430BT.


1. Upewnij się, że na komputerze PC masz zainstalowany program Microsoft ActiveSync
2. Włącz urządzenie NavRoad
3. Podłącz urządzenie do portu USB komputera PC za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB
4. Upewnij się, że w urządzeniu znajduje się karta SD
5. Na komputerze PC wybierz **Mój komputer**
6. W oknie **Mój komputer** wybierz **Urządzenie przenośne**
7. W oknie **Urządzenie przenośne** wybierz folder karty SD - **SDMMC**
8. Skopiuj pobrany plik D6\_AM4\_Selector\_020507\_430BT.cab na kartę SD przeciągając plik do okna karty **SDMMC**
9. W głównym menu urządzenia wybierz **Ustawienia**
10. Wybierz **Eksploreator plików**
11. Wybierz folder karty SD – **SDMMC** stukając dwukrotnie ikonkę, jak na ilustracji poniżej




12. Uruchom plik instalacyjny D6\_AM4\_Selector\_020507\_430BT.cab stukając dwukrotnie rysikiem w ikonkę



13. Stuknij **OK** w okienku wyboru folderu instalacji jak na ilustracji poniżej



14. Stuknij przycisk **Yes to All** aby potwierdzić zastąpienie istniejących plików i rozpocząć instalację



15. Instalacja rozpoczyna się, jej przebieg pokazuje pasek postępu.

16. Po zakończeniu instalacji zamknij Eksploratora plików